

PRESSEMELDING



Mosjøen mandag 4. april-2016

Uavklart situasjon i Tosbotn

Helgeland Kraft jobber for tiden med fem nye kraftanlegg i Tosbotn. I løpet av fredag og lørdag raste Fylkesvei 76 ut mellom to av disse anleggene; Bjørnstokk kraftverk og Leiråa kraftverk. Det er foreløpig usikkert når vegen vil åpne igjen. Raset har også forårsaket brudd i kabelanlegg. Det betyr at oppstart av nye kraftanlegg vil bli utsatt.

Situasjonen er nå uoversiktlig, og det er usikkert når vei og kabelanlegg vil være i drift.

I forhold til anleggsvirksomhet i tilknytning til kraftanleggene vil fokus de nærmeste dager være å avklare videre anleggsvirksomhet på Leiråa kraftverk, siden dette anlegget en tid fremover vil være uten adkomst.

For de andre fire anleggene vil anleggsdriften gå tilnærmet normalt.

- Vi har foreløpig ikke oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser dette får, sier produksjonssjef Torkil Nersund.

Produksjonssjef Torkil Nersund
Telefon: 902 16 538
Torkil.Nersund@helgelandkraft.no